Ver resultados

Encuestado

7420 Anónimo

02:28
Tiempo para completar

1. NOMBRE COMPLETO DEL CONDUCTOR *

WILSON GONZALEZ MANRIQUE

2. PLACA *

WCR739

3. N° DE DOCUMENTO *

79056693

4. Inspección a la unidad de carga (compartimentos ocultos) *

	Si	No
Pared frontal	○	◉
Lado izquierdo	○	◉
Lado derecho	○	◉
Pisos de cabina y carrocería.	○	◉
Techo de cabina y carrocería.	○	◉
Puerta (mecanismo de cierre)	○	◉
Exterior y bastidor (viga desde la pared frontal hasta la puerta)	○	◉
Parachoques	○	◉
Respiradores	○	◉
Guantera	○	◉
Compartimiento de herramientas	○	◉
Caja de batería	○	◉
Filtro de aire	○	◉
Compartimiento interior y litera.	○	◉
Luces	○	◉

	Si	No
Llantas	○	◉
Están en buenas condiciones las cintas reflectivas	◉	○

5. Tipo de vehículo Furgonado - "Avalado para el Transporte de Mercancías" *

- ○ Camioneta
- ○ Turbo
- ◉ Sencillo
- ○ Doble troque
- ○ Cuatro manos
- ○ Mini mula dos troques
- ○ Mini mula tres troques
- ○ Tractomula de dos troques
- ○ Tractomula de tres troques

6. ¿Maneja unidad de carga refrigerada? *

- ○ Si
- ◉ No

7. Condición de amarres *

	Bueno	Regular	Malo
Cinchas	◉	○	○
Cadenas	○	○	○
Aparejos	○	○	○
Barras estibadora	○	○	○

8. Tipo de combustible que usa el vehículo *

- ○ Gasolina
- ◉ ACPM/Diesel
- ○ Gas Natural Vehicular

9. Para controles ambientales, indique en **Número** Cuantos kilómetros aproximados recorre con un galón de combustible *

10

El valor debe ser un número.

10. ¿Carga Mercancías Peligrosas / Sustancias Químicas? *

- ◉ Si
- ○ No

11. Cargar una foto del Kit de derrames del vehículo *

KIT_anonymous 361237491.jpeg

12. Cargue una foto para evidenciar el estado de las llantas del vehículo *

LLANTAS_anonymous 14.PNG

13. Cargue una foto del conductor con EPP *

EPP_anonymous 117.PNG

14. ¿El vehículo es furgonado, con contenedor o carrozado? *

- ( ) Si
- (•) No

15. NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL CHECK LIST *

Andres Montoya

16. Fecha de diligenciamiento *

30/10/2026